

ワイヤロープスリング点検表

[置き場所又は使用場所；

] (記入例)

			点検日							2019/6/2
			点検者							
点検位置	点検項目	判定方法	スリング識別							No.1 18mm 3m×4本
			合格基準							
ロープ全長	断線本数	ロープ1ピッチ間で最も多い部分の断線本数	2本以下							0本
	ロープ径	摩耗が進んだ部分の径／新品時の径	95%以上							18.5 / 18.9 97.9%
		潰れた部分の径 短径／長径	2/3以上 (67%以上)							18.0 / 19.5 92.3%
	外観	キンク・腐食・形くずれ・熱影響などの異常を確認	異常ないこと							OK
アルミ合金 編み込み部 又は	外観	ロープの抜け出しがないこと	異常ないこと							OK
		スリーブのき裂・割れ・潰れがないこと	異常ないこと							OK
	径	圧縮止めの摩耗 摩耗部分の径／元の径	98%以上							35.5 / 36.1 98.3%
付属金具	外観	変形・摩耗の状態	異常ないこと							OK
	径	摩耗部の径／元の径	97%以上							25.5 / 26.0 98.1%
判定結果 (不合格時の対応を記録のこと)			全項目合格のこと							合格